

BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP



BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

TULAJDONSÁGOK:



- BW csatlakozás (B16.25)
- Kifűjásbiztos tengely
- Vezetéken belüli karbantartás
- Zárószervezet
- 3 részes kivitel
- Beépítési méret: MD szabvány/S13
- Nyomás: DN8-DN50 – 80 bar
DN65-DN100 – 40 bar
- Hőmérséklet: -20 – +180°C



ALKALMAZÁS:


Kémiai és gyógyszeripari felhasználásra, minden olyan közeghez, amely kompatibilis a termék anyagminőségével.

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Ház	1.4408/EN1503-1
4	Gömb	ASTM A351 Gr-CF8M
5	Szár	SS316
9	Végsapka	1.4408/EN1503-1
12	Ülék	PTFE
13	Tolóalátét	PTFE
14	Szár tömítés	PTFE
16	Tömszelence anyja	SS304
19	Kar	SS304
21	Kar burkolat	Műanyag
23	Kar alátét	SS304
24	Kar-leszorító anyja	SS304
28	Zárószervezet	SS304 (opció)
35	Ház csavar	SS304
36	Ház alátét	SS304
37	Csavaranya	SS304



BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

Mértékegység: mm



Méret		Port	L	E	ØD	H	BW
DN8	1/4"	11.0	54.0	97.4	11.0	49.0	13.7
DN10	3/8"	12.5	54.0	97.4	12.5	49.0	17.1
DN15	1/2"	15.0	63.5	122.9	15.8	58.0	21.3
DN20	3/4"	20.0	72.5	122.9	20.9	61.0	26.7
DN25	1"	25.0	81.0	144.9	26.6	68.0	33.4
DN32	1 1/4"	32.0	94.5	144.9	35.1	73.5	42.2
DN40	1 1/2"	38.1	108.0	188.9	40.9	84.5	48.3
DN50	2"	50.0	121.5	188.9	52.5	93.2	60.3
DN65	2 1/2"	62.7	157.5	255.3	65.0	131.8	73.0
DN80	3"	77.9	190.0	260.8	77.9	140.0	88.9
DN100	4"	100.0	225.0	322.2	102.3	173.6	114.3

BEÉPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

Telepítés előtt:

- A csővezetéknek tisztának kell lennie, hegesztési maradványoktól és mindenféle szennyeződéstől mentesen.
- A csővezetéknek tökéletesen illeszkednie kell, és megfelelően alátámasztottnak kell lennie, hogy elkerüljük a külső erőhatásokat.
- A szelep tömítéséhez a szolgáltatási körülményeknek megfelelő terméket kell használni.
- Használja a megfelelő csavarmeghúzási nyomatékot, hogy ne sérüljenek a csatlakozások.

Tisztítás és tesztelés:

- A szelepet nyitva kell tartani a tisztítás során, hogy biztosítsuk, hogy nincsenek szennyeződések a golyó és a test között.
- A nyomáspróbát tiszta csővezetéken kell elvégezni.
- A szelepeket részlegesen kell kinyitni a teszteléshez. A nyomáspróba nem haladhatja meg az EN 12266-1 szabvány szerinti értékeket.

Karbantartás:

- Ajánlott évente 1-2 alkalommal teljesen nyitni és zárni a szelepet.
- Bármilyen beavatkozás előtt győződjön meg róla, hogy a csővezeték nincs nyomás alatt, nincs benne folyadék, és megfelelően le van választva.
- A hőmérsékletnek biztonságosnak kell lennie a működéshez.
- Korrozív közeg esetén helyezzen be szigetelést a beavatkozás előtt.
- Ha a szelep nyomás alatt van, és tömítésnél szivárgás tapasztalható, húzza meg kissé a tömítést, amíg a szivárgás megszűnik.