


KARIMÁS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP



KARIMÁS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

PARAMÉTEREK:

- 3 részes kivitel
- Hossz DIN3202 F1 szerint
- Kifújásbiztos tengely
- Vezetéken belüli karbantartás
- Záróléteszköz
- Hőmérséklet: -20 - +180°C
- Ház falvastagság: EN12516-1/2/3
- Karimaméret: EN 1092-1 PN40
- Beépítési méret: EN558-1 F1
- Nyomáspróba: EN 12266




ALKALMAZÁS:

- Vegyipari és gyógyszeripari alkalmazások, minden olyan közeghez, amely megfelel a termék anyagminőségének.

ANYAGOK:

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	HÁZ	1.4408 / EN1503-1
4	GÖMB	ASTM A351 Gr.CF8M
5	SZÁR	SS316
9	VÉGSAPKA	1.4408 / EN1503-1
12	ÜLÉK	PTFE
13	TOLÓALÁTÉT	PTFE
14	TENGELYTÖMÍTÉS	PTFE
16	TÖMSZELENCE ANYA	SS304
19	KAR	SS304
21	KARBURKOLAT	MŰANYAG
23	KAR ALÁTÉT	SS304
24	KAR ANYA	SS304
28	ZÁROLÓESZKÖZ	SS304 (OPCIONÁLIS)
35	HÁZ CSAVAR	SS304
36	CSAVAR ALÁTÉT	SS304
37	CSAVAR ANYA	SS304



KARIMÁS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

MÉRETEK:

Mértékegység: mm

MÉRET		PORT	L	L1	E	H	C	ØG	ØJ	ØI	T	F	MxØN
DN15	1/2"	15.0	130.0	22.5	122.9	88.0	5.0	95.0	65.0	45.0	16.0	2.0	4xØ14.0
DN20	3/4"	20.0	150.0	27.5	122.9	91.0	5.0	105.0	75.0	58.0	18.0	2.0	4xØ14.0
DN25	1"	25.0	160.0	34.0	144.9	104.0	8.0	115.0	85.0	68.0	18.0	2.0	4xØ14.0
DN32	1 1/4"	32.0	180.0	42.5	144.9	108.0	8.0	140.0	100.0	78.0	18.0	2.0	4xØ18.0
DN40	1 1/2"	38.0	200.0	52.0	188.9	121.0	10.0	150.0	110.0	88.0	18.0	3.0	4xØ18.0
DN50	2"	50.0	230.0	63.5	188.9	129.0	10.0	165.0	125.0	102.0	20.0	3.0	4xØ18.0
DN65	2 1/2"	65.0	290.0	85.5	255.3	152.0	10.0	185.0	145.0	122.0	22.0	3.0	8xØ18.0
DN80	3"	80.0	310.0	102.0	260.8	160.0	12.0	200.0	160.0	138.0	24.0	3.0	8xØ18.0
DN100	4"	100.0	350.0	128.5	322.2	174.0	16.0	235.0	190.0	162.0	24.0	3.0	8xØ22.0

Beépítés és karbantartás

Telepítés előtt:

- A csővezetéknek tisztának kell lennie, hegesztési maradványoktól és mindenféle szennyeződéstől mentesen.
- A csővezetéknek tökéletesen illeszkednie kell, és megfelelően alátámasztottnak kell lennie, hogy elkerüljük a külső erőhatásokat.
- A szelep tömítéséhez a szolgáltatási körülményeknek megfelelő terméket kell használni.
- Használja a megfelelő csavarmeghúzási nyomatékot, hogy ne sérüljenek a csatlakozások.

Tisztítás és tesztelés:

- A szelepet nyitva kell tartani a tisztítás során, hogy biztosítsuk, hogy nincsenek szennyeződések a golyó és a test között.
- A nyomáspróbát tiszta csővezetéken kell elvégezni.
- A szelepeket részlegesen kell kinyitni a teszteléshez. A nyomáspróba nem haladhatja meg az EN 12266-1 szabvány szerinti értékeket.

Karbantartás:

- Ajánlott évente 1-2 alkalommal teljesen nyitni és zárni a szelepet.
- Bármilyen beavatkozás előtt győződjön meg róla, hogy a csővezeték nincs nyomás alatt, nincs benne folyadék, és megfelelően le van választva.
- A hőmérsékletnek biztonságosnak kell lennie a működéshez.
- Korrozív közeg esetén helyezzen be szigetelést a beavatkozás előtt.
- Ha a szelep nyomás alatt van, és tömítésnél szivárgás tapasztalható, húzza meg kissé a tömítést, amíg a szivárgás megszűnik.